Извещение об изменении № 7

ГОСТ 2.503-2013, форма 1 · узел КР-04 · извещение выпускает конструктор

Обозначение документа	КР-04.001 — плита опорная, литера О1
Изменение	№ 7, код причины 21 — изменение размеров
Причина	Смещение отверстий Ø11 не задано базой: на листе координаты от кромки, в цехе — от оси. Партия из 24 изделий дала разброс 20,7 при допуске ±0,3.
Когда вводится	с 12.11.2026, для всей серии и задела

Содержание изменений

№	Изм.	Содержание изменения	Указания
1	Аннулирована	строка 3: «4 отв. Ø11, координаты 20 от кромки»	Читать строку 4, координаты — от осевых
2	Добавлена	строка 4: «4 отв. Ø11, 20×20 и 140×70 от осевых»	Применять с ревизии № 7
3	Заменена	схема базирования: от кромки на осевые	Перечитать п. 1 техтребований
4	Добавлена	примечание: база — осевые, а не кромка	Новым листам и заделу — да

Указания по заделу — то, без чего извещение не работает

Изделия, изготовленные до введения: 24 шт. Проверить координаты по осевым; годные — доработать по месту, не годные — в переделку. Задел листа — 0,412 м² на изделие, списать по акту. Смежника уведомить письмом в тот же день.

Порядок введения

1. **Согласовать**
   с цехом, ОТК и смежником — до утверждения
2. **Разослать**
   всем держателям копий, с записью в реестре
3. **Изъять старые копии**
   по ГОСТ 2.503: гасят или заменяют
4. **Закрыть задел**
   по указаниям: доработать, списать, переделать

Что проверяет агент перед выпуском

- ✓ код причины — из справочника, а не «прочее»
- ✓ где ещё применяется деталь (входимость по сборкам)
- ✓ что меняем: аннулировать, добавить, заменить
- ✓ указания по заделу и по изготовленным изделиям
- ✓ кого уведомить и в какой срок
- ✓ какие копии изъять и кто это подтвердит

Разработал	Проверил	Утвердил
Агент · конструкторская подготовка	вед. конструктор	гл. конструктор

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы, структура документа — настоящие.