Приёмо-сдаточный акт и заказ-наряд по Правилам № 780

Образец заполнен на один автомобиль. Состав документа — по Правилам оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утверждённым постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 780: они действуют с 01.09.2025 и заменили Правила № 290.
Данные кейса сконструированы: объект, объёмы, цены и номера придуманы. Нормы, формы документов и ставки — настоящие.

1. Договор: что в нём должно быть

Пункт Правил № 780	Как заполнено в кейсе
Исполнитель: наименование, адрес, регистрация	ИП Кузнецов А. В., ИНН 540000000000, ОГРНИП 320000000000000, Новосибирск
Потребитель: ФИО, телефон, адрес	Соколов Д. И., +7 900 000-00-00, Новосибирск
Дата договора и сроки исполнения	12.10.2026, 09:00; срок — до 12.10.2026, 18:00
Цена услуг, форма и порядок оплаты	14 500,00 ₽, безналичная оплата по факту выдачи
Марка, модель, номера агрегатов, госномер	Ford Focus III, VIN X9FXXXXXXXX000000, двигатель 0000000, кузов X9FXXXXXXXX000000, госномер А000АА 54
Перечень услуг, их стоимость и количество	Замена ремня ГРМ с роликами — 14 500,00 ₽; диагностика — 600,00 ₽; мойка — 240,00 ₽
Перечень запчастей и материалов исполнителя: цена и количество	Ремень ГРМ — 1 шт, 3 200,00 ₽; ролик обводной — 1 шт, 1 900,00 ₽; антифриз — 4 л, 1 200,00 ₽
Запчасти и материалы потребителя	Ролик натяжной, бывший в употреблении — 1 шт, 0,00 ₽, установлен по просьбе потребителя
Гарантийные сроки на результат	На работы — 90 дней с даты выдачи; на детали — гарантия производителя
Кто оформил заявку и подписи сторон	Мастер-приёмщик Орлов П. С., подпись; подпись потребителя

2. Приёмо-сдаточный акт: комплектность и состояние

Что фиксируем	Состояние на 12.10.2026, 09:04
Комплектность	2 ключа, коврики — 4, домкрат, балонный ключ, запаска-докатка, аптечка, огнетушитель
Пробег, топливо	131 480 км; топливо — 1/2 бака
Видимые наружные повреждения	Передний бампер — скол 8 мм слева; левое переднее крыло — царапина 12 см; лобовое стекло — скол 4 мм вне зоны дворников; задний бампер — потёртость 5 см; диск правого переднего колеса — задир 3 см
Фото-опись	6 кадров: четыре стороны, приборная панель, повреждение на левом крыле. Приложены к акту, ссылки на файлы — в карточке приёмки
Что потребитель передал в ремонт	Ролик натяжной б/у — 1 шт
Экземпляры	По одному экземпляру договора и акта — потребителю, мастеру-приёмщику

3. Почему это проще, чем кажется

• Правила прямо разрешают заменить бумажный акт записью в договоре и цифровыми фотографиями: главное — чтобы комплектность, состояние и переданные детали были зафиксированы.

• Агент собирает этот комплект из того, что уже есть: заказ-наряд из учётной системы, фотографии мастера с телефона, переписка и прайс. Результат — файл, который подписывают.

• Подпись, осмотр автомобиля и решение по спорной позиции остаются человеку. Агент готовит документ, по которому потом идёт спор или гарантийный ремонт.

Состав документа сверен с текстом Правил № 780 (опубликованы 30.05.2025, действуют с 01.09.2025). Реквизиты, автомобиль и цены в примере придуманы.